

Niederschriftsauszug
aus der
Sitzung der Gemeindevertretung Leizen
vom 09.04.2024

Top 8 Anfragen und Hinweise der Gemeindevertretung

Auftrag an das Amt Gemeinde Leizen: Gewährleistungsarbeiten in der Schlossstraße

Der Regenwassereinlauf im Bereich der Kurve der Schlossstraße (im Straßenbereich gegenüber dem Grundstück Schlossstraße 6) funktioniert nicht. Er befindet sich nicht am tiefsten Punkt. Das Regenwasser bleibt westlich vom Einlauf stehen. Die Firma Koch, welche die Straße saniert hat, soll aufgefordert werden, den Schaden zu beheben.

Schriftführung:
Maren Schnitzer