

Niederschriftsauszug
aus der
Sitzung der Gemeindevertretung Südmüritz
vom 27.09.2023

Top 5.2 Auftrag an das Amt: Prüfung Fahrradweg Brücke Vipperow

Fahrradweg Brücke Vipperow Richtung Vietzen, kurz vor Abfahrt Gaarzer Mühle (Bitumenweg) ist durch Baumwurzel (Querriss) beschädigt.

Auftrag an das Amt: Bitte an Landkreis weiterleiten, Radweg soll geprüft werden

Schriftführung:
Ulrike Bahle